

I. Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1,2	Не соответствует требованиям	ДЧ-И (К,О,С)	Текущий ремонт	заасфальтировать
Путь (пути) движения на территории	есть	3	3	Не соответствует требованиям	ДЧ-И (К,О,С)	Текущий ремонт	заасфальтировать
Автостоянка и парковка	нет	13	13	нет	ДЧ-И (К,О,С)	Капитальный ремонт	Организовать автостоянку, парковку со знаками
Общие требования к зоне	нет			специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (К,О,С)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

Комментарий к заключению: **Территории, прилегающей к зданию (участка) - ДЧ-И (Г, У)**