

Приложение 5  
 акту обследования объекта  
 к паспорту доступности объекта  
 от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20\_\_ г.

## I. Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенические помещения

#### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
 «Детский сад № 14 «Березка» города Волжска Республики Марий Эл»  
 425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина, д.19б., тел. 4-58-77

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ	Содержание
Туалетная комната	есть			Не соответствует	ДЧ-И (К,О,С)	капитальный ремонт	Установить поручни, расширить дверные проемы, организовать вывески по системе Брайля, убрать пороги
Душевая /ванная комната	нет				ДЧ-И (К,О,С)	капитальный ремонт	
Бытовая комната (гардеробная)	нет				ДЧ-И (К,О,С)	капитальный ремонт	
Общие требования к зоне	нет				ДЧ-И (К,О,С)	капитальный ремонт	

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)			капитальный ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения -ДЧ-И (Г,У)