

Приложение 6
 акту обследования объекта
 к паспорту доступности объекта
 от __.__.20__ г.

I. Результаты обследования:

5. Система информации на объекте

Двухэтажное здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 14 «Березка» города Волжска Республики Марий Эл»
 425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина, д.19б., тел. 4-58-77

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------------------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Виды работ | Содержание |
| Визуальные средства | нет | - | - | Отсутствие табличек с шрифтом Брайля | <i>ДЧ-И (С, Г, У)</i> | Приобретение и установка | текущий ремонт |
| Акустические средства | нет | - | - | Отсутствие акустических средств | <i>ДЧ-И (С, Г, У)</i> | Приобретение и установка | индивидуальные решения с ТСР |
| Тактильные средства | нет | - | - | Отсутствие тактильных пиктограмм | <i>ДЧ-И (С, Г, У)</i> | Приобретение и установка | текущий ремонт |
| Общие требования к зоне | нет | - | - | специально выделенной зоны или участка | <i>ДЧ-И (С, Г, У)</i> | Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним | индивидуальное решение с ТСР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации на объекте | ВНД | - | - | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте –ВНД